Tämä pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi Valtioneuvoston asetuksen 403/08 34§ mukaisessa määräaikaistarkastuksessa.

FINAS Finnish Accreditation Service 1002 (EN ISO/IEC 17020) (Tyyppi A / Type A)

NOSTURIEXPERTIT OY- NOSTURI LLOYDS

KUORMAUSNOSTURIN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Päivämäärä	28.2.2019	*Tarkastuspaikka*	GRUTECH
Haltija	MRA-RAKENNUS OY		
Osoite	NUOLITIE 2 A6 01700 VANTAA	*Paikkanumero*	
		Vastuuhenkilö	RAUL KAJAK 0405113414
Työ nro.	SOP191131 Laite nro: 0	*Laitetunnus*	MEI-775

NOSTURITIEDOT

Merkki / tyyppi / laji	FASSI F1000A71100XP26	*Valm.nro / vuosi*	1012 / 2005
Valmistaja	FASSI GRU	*Max nostokyky*	22 t / 3,55 m nostosäteellä
Maahantuoja	JANHUNEN OY	*Käyttö*	ASENNUS
Koneistoluokka		*Valvontalaite*	FASSI
HYVÄKSYTTY PUOMISTO:	*Peruspuomi (m):*	15,5	Jibi L516
	Mekaaninen jatke (m):		058/2005

RADIO-OHJAUSLAITTEISTO

Tyyppi	RC400 61290	*Valmistaja*	
Lähettimen nro.		*Maahantuoja*	
Vastaanottimen nro.		*Taajuus*	
Valmistus vuosi			

TARKASTUKSET (PMT = VNa 403/2008 §35 mukainen perusteellinen määräaikaistarkastus)

Seuraava tarkastus	2/2020	*Koekäyttö suoritettu*	28.2.2019 / 1,9t
Ed. / seuraava PMT	30.12.2013 / 12/2023	*Seuraava koekäyttö*	2/2020

TARKASTUSKOHTEET

(K = täyttää vaatimukset, E = ei täytä vaatimuksia (-) = tarpeeton)

1.	Käyttötiedot	K	3.	Nosturi	K	7.	Kulku- ja huoltotiet	K
1.1	CE-merkintä/vaatimustenm	K	3.1	Rakenteet	K	8.	Sähköjärjestelmä	K
1.2	Käyttö- ja huolto-ohjeet	K	3.2	Lukituslaitteet	K	9.	Turvallisuuslaitteet	K
1.3	Kilvet	K	3.3	Kääntökoneisto/-laakeri	K	9.1	Hätäpysäytys- / -laskulaitte	K
1.3.1	Kone-/kuorma-/asentajanki	K	4.	Puomisto	K	9.2	Rajakytkimet	K
1.3.2	Varoitus- ja huomiokilvet	K	4.1	Rakenteet	E	9.3	Varoituslaitteet	K
2	Alusta	K	5.	Vinssi	E	9.4	Ylikuorman ilmaisu/-esto	K
2.1	Apurunko, lukituslaitteet ja	K	5.1	Nostolaitteet	K	10.	Hydr ja pneum järjestelmä	K
2.2	Tukijalat	K	5.2	Ylä- / alarajakatkaisu	K	11.	Valaistus, melu yms.	K
			5.3	Koukku, koussit yms.	K	14.	Kaukohallintalaitteet	K
			6.	Ohjaamo ja sen varusteet	K	15.	Nosturia voidaan käyttää	K

HUOMAUTUKSET

4.1 3-jatkopuomin telesylinterin kiinnikkeen juuressa säröä, korjattava 28.5.2019 mennessä.

5. Vinssin vaijerissa lanka katkeama seurattava tehostetusti.
Päällirakenne: Tractorgru italy.
Vinssi: VR908; 25805-8/2005

Tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet korjattu ___. ___. _____ : _____
(pvm, allekirjoitus ja nimen selvennys)

Liitteitä

Tarkastukseen osallistui Kuljettaja

Tarkastaja

Ahti Tauriainen, 0400 966 925

NOSTURIEXPERTIT OY - NOSTURILLOYDS
Kytäjänkatu 23 • 05830 HYVINKÄÄ • Puh.(09) 548 4144 • Fax (09) 548 4110 • Y-tunnus 0853198 -1 • ALV-nro FI08531981
Kotipaikka Helsinki • www.nosturiexpertit.fi