



Mercedes-Benz

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto E 300 CDI 4MATIC
Ensirekisteröinti 11.10.2010
FIN WDD2122891A340194

Seuraava 11.2024

Huolto 365173 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 10

RMR Autohuolto Pornainen Oy	Päiväys	06.11.2023
Moreenitie 2	Työmääräyksen nro	103411
Pornainen	Mittarilukema	340173 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Korjaamokoodi NON
Jäljellä oleva aika 23 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -871 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljylaatu 229.51
Viskositeetti

Lisätyöt

KEYLESS-GO-avaimen paristo
vaihdettu
Ilmansuodatinpanos vaihdettu
Jäähdytysneste vaihdettu
Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkiruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 9

RMR Autohuolto Pornainen Oy	Päiväys	29.11.2022
Moreenitie 2	Työmääräyksen nro	1
Pornainen	Mittarilukema	314302 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	Ei olemassa
Jäljellä oleva aika	-1239 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-50000 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

Kommentti

Turbo vaihdettu (käytetty, asiakkaan oma osa)



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 8

Mercedes-Benz

Autohaus Ebert GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 36
Bensheim

Päiväys 09.07.2018
Työmääräyksen nro 411425
Mittarilukema 206080 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	WOW
Jäljellä oleva aika	20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	7800 km

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG	Päiväys	31.07.2017
	Robert-Bosch-Straße 36	Työmääräyksen nro	403930
	Bensheim	Mittarilukema	188881 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	-20 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-3400 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	5W30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG	Päiväys	11.07.2016
	Viernheimer Straße 100	Työmääräyksen nro	409484
	Weinheim	Mittarilukema	160506 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	5N0T
Jäljellä oleva aika	65 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	ARAL 229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Ilmansuodatinpanos vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttonestesuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkiruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG	Päiväys	14.09.2015
	Robert-Bosch-Straße 36	Työmääräyksen nro	404114
	Bensheim	Mittarilukema	136005 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	D0D
Jäljellä oleva aika	0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	2100 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkiruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG	Päiväys	15.09.2014
	Mannheimer Straße 77	Työmääräyksen nro	409862
	Weinheim	Mittarilukema	113155 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	NON
Jäljellä oleva aika	-30 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-3400 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo
Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG	Päiväys	14.08.2013
	Robert-Bosch-Straße 36	Työmääräyksen nro	403540
	Bensheim	Mittarilukema	84775 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	5DJ
Jäljellä oleva aika	0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-2800 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Takapyörien jarrupalat vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Polttonestesuodatin vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarruneste vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkuruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert-Diehm GmbH & Co. KG	Päiväys	13.08.2012
	Robert-Bosch-Straße 36	Työmääräyksen nro	409472
	Bensheim	Mittarilukema	55218 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto B
Korjaamokoodi	GN061
Jäljellä oleva aika	25 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-3500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	229.51
Viskositeetti	

Lisätyöt

Etupyörien jarrupalat vaihdettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>
Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto	<input checked="" type="checkbox"/>

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Puhkiruostumattomuusturva	<input checked="" type="checkbox"/>

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	Autohaus Ebert-Diehm GmbH & Co. KG	Päiväys	07.09.2011
	Robert-Bosch-Straße 36	Työmääräyksen nro	403969
	Bensheim	Mittarilukema	26748 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Korjaamokoodi	505
Jäljellä oleva aika	55 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	-1500 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	Aral 229.31
Viskositeetti	

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo

Puhkuruostumattomuusturva

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu



Mercedes-Benz

Huoltohistoria

	RMR Autohuolto Pornainen Oy Moreenitie 2 Pornainen	Päiväys Mittarilukema Huolto	06.11.2023 340173 km Huolto B
	RMR Autohuolto Pornainen Oy Moreenitie 2 Pornainen	Päiväys Mittarilukema Huolto	29.11.2022 314302 km Huolto A
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 36 Bensheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	09.07.2018 206080 km Huolto B
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 36 Bensheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	31.07.2017 188881 km Huolto A
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG Viernheimer Straße 100 Weinheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	11.07.2016 160506 km Huolto B
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 36 Bensheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	14.09.2015 136005 km Huolto A
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG Mannheimer Straße 77 Weinheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	15.09.2014 113155 km Huolto B
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 36 Bensheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	14.08.2013 84775 km Huolto A
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert-Diehm GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 36 Bensheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	13.08.2012 55218 km Huolto B
Mercedes-Benz	Autohaus Ebert-Diehm GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 36 Bensheim	Päiväys Mittarilukema Huolto	07.09.2011 26748 km Huolto A