

MAZ-935 Kuorma-auto Dodge RAM 2500 5.9**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	1B7KF26C0RS593168
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.5.2022–8.5.2023
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	3 992

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,240 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	87,60 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.

Perustiedot

Merkki	Dodge
Kauppanimi	RAM 2500
Ajoneuvoluokka	N2G / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	MAZ-935

Valmistenumero	1B7KF26C0RS593168
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 24.9.2021
Käyttöönottopäivä	1.1.1994
Ensirekisteröinti Suomeen	29.10.2010
Tuontimaa	Viro
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	32
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	20

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	5 883
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	132,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	7.5.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	7.5.2022
Seuraava katsastusaikaväli	7.5.2022–8.5.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	281 015
Pvm	7.5.2022

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 7.5.2022 (hyväksytty)

Takavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Takavalo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Lisätieto	Korjattava 07.06.2022 mennessä.
-----------	---------------------------------

Suuntavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4.1) Suuntavalon lasi
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.06.2022 mennessä.

Pakoputkisto

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Äänenvaimennin
Sijainti	Ei mitään
Vika	Äänenvaimennus riittämätön
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.06.2022 mennessä.

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	18.3.2020
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	7.9.2017
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Avolavakuorma-auto (BA)
Istumapaikkojen lkm	3

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 650
Leveys (mm)	2 030
Takaylitys (mm)	

1 270

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 270
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 992
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 992

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2 042
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2 042
Akselivälit (mm)	3 420

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2 760
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2 760

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vanneko o	Offse t	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
LT 315/75R16 D			121	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vanneko o	Offse t	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
LT 315/75R16 D			121	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	

Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru Ei

Akseli 2

Seisontajarru Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Yleinen	
Ulkomainen rekisterinumero	67ZEZ