

SKJ-129 Pakettiauto Peugeot PARTNER 1.6HDI-GB9HWC/269 1.6

Valmistenumero	VF3GB9HWC96238384
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	14.7.2023–15.7.2024
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	1 730

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,780 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,162 €
Veron määrä päivässä yhteensä	0,942 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	343,83 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.

Perustiedot

Merkki	Peugeot
Kauppanimi	PARTNER 1.6HDI-GB9HWC/269
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	SKJ-129
Valmistenumero	VF3GB9HWC96238384
Käyttö	

Vakuutus	Yksityinen
Käyttöönottopäivä	Pohjola 1.1.2021
Ensirekisteröinti Suomeen	5.3.2007
Tuontimaa	14.9.2010
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	Latvia
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	23
	10

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 560
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	55,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	14.7.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	14.7.2023
Seuraava katsastusaikaväli	14.7.2023–15.7.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	218 644
Pvm	14.7.2023

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 14.7.2023 (hyväksytty)

Takavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Takavalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 14.8.2023 mennessä,

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 14.8.2023 mennessä,

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	70/220/ETY - 2003/76B
---------------------------	-----------------------

Dieselöljy

CO2 Yhdistetty (g/km)	143,00
-----------------------	--------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	4 140
Leveys (mm)	1 720
Etuylytys (mm)	840
Takaylytys (mm)	610

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 205
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 730

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 000
Akselivälit (mm)	2 690

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	970
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	970

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
175/65R14C				tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
175/65R14C				tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa

Nestetoim. alipaineteh.j

Akseli 1

Seisontajarru

Ei

Akseli 2

Seisontajarru

Ei
