

NJZ-651 Kuorma-auto Volvo FH 12.8

Valmistenumero	YV2RTY0G8FA781823
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	13.7.2024–18.7.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	34 880

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,4430 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	891,69 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volvo
Kauppanimi	FH
Ajoneuvoluokka	N3G / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	NJZ-651
Valmistenumero	YV2RTY0G8FA781823
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 1.1.2023
Käyttöönottopäivä	20.10.2015

Ensirekisteröinti Suomeen	20.10.2015
Tyyppi	FH 84 TR-D13
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Valmistaja/maahantuojaja	Volvo Truck Corporation, 40508 Göteborg, Sweden

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	12 777
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	345,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	300,00
Melu paikoillaan (dB)	77,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	13.7.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	13.7.2024
Seuraava katsastusaikaväli	13.7.2024–18.7.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	417 804
Pvm	13.7.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 13.7.2024 (hyväksytty)

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Siv valo
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.8.2024 mennessä,

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Telinostaja
Sijainti	

Vika	3-akselilla Öljyvuoto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.8.2024 mennessä, Tippuu 3. akselin jarrukellon päälle

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	595/2009 - 136/2014B (Euro VI)
---------------------------	--------------------------------

Koritiedot

Korityyppi	Avolavakuorma-auto (BA)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 250
Leveys (mm)	2 500
Etuylytys (mm)	1 370
Takaylytys (mm)	1 430

Massatiedot

Omamassa (kg)	15 795
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	34 880

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	3 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 450
Akselivälit (mm)	1 370

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 450
Akselivälit (mm)	1 380

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 10 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 8 100

Rengastiedot**Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä

Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 128

Lisälaitteet

Kippi

SA-vetokoukku

KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg) 76 000