

Ajoneuvon tiedot

KRS-301 Pakettiauto Fiat Ducato

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 10.5.2022 17:53

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Autoverovapaus

Muutoskielto

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	päästöt (g/km) 189
Perusvero €/päivä	0,790
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO ₂). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,315
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,105
Vero yhteensä, €/vuosi	403,325
Vuosiseron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	FIAT GROUP AUTOMOBILES
Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka III (N1)
Rekisteritunnus	KRS-301
Valmistenumero	ZFA25000002152502
Käyttöönottopäivä	22.8.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	22.8.2012
Tyyppinimi	250
Tyyppihyväksyntänumero	e3*2007/46*0044*01
Variantti	CMMFB
Versio	DY

Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 22.9.2017
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	8
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2287
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	96,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,049

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	15.10.2020
Seuraava katsastusaikaväli	15.10.2020-22.8.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	195967 km
Pvm	15.10.2020

Viat

Määräaikaikatsastus 15.10.2020 (hyväksytty)

Suuntavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4) Sivusuuntavalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Lasi rikki
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.11.2020 mennessä,

Etuvale

Päätarkastuskohde

Komponentti	Valaisimet ja sähkölaitteet
Sijainti	(4.2) Etuvale
Vika	Edessä vas. ja oik.
Vakavuus	Ei toimi
Lisätieto	Korjauskehotus
	Korjattava 15.11.2020 mennessä,

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde

Komponentti	Koeajo ja näkyvyys
Sijainti	(3.2) Tuulilasi
Vika	Edessä
Vakavuus	Halkeama näkökentässä
Lisätieto	Korjauskehotus
	Korjattava 15.11.2020 mennessä,

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	715/2007 - 692/2008I (Euro 5)
Dieselöljy	
Kulutus maantieajossa l/100km	6,4
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	8,5
Yhdistetty kulutus l/100km	7,2
CO2 Yhdistetty g/km	189
CO2 Kaupunki g/km	223
CO2 Maantie g/km	169
CO mg/km	364,3
NO_x mg/km	230
Hiukkaset mg/km	1,6
HC/THC+NO_x mg/km	266
Hiukkasten lkm * 10¹¹ mg/km	3,66

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Korityyppi	Umpikorinen (BB)

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	5413
Leveys (mm)	2050
Korkeus (mm)	2254
Omamassa (kg)	1975
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3500
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	6000
Perävaunumassa jarruin (kg)	2500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1850
Akselivälit (mm)	3450
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2000

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/70R15 C M+S	6JX15	68.0	112R/110R	tyyppihyväksytty
225/70R15 C	6JX15	68.0	112S/110S	tyyppihyväksytty
215/70R15 C	6JX15	68.0	109S/107S	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/70R15 C M+S	6JX15	68.0	112R/110R	tyyppihyväksytty
225/70R15 C	6JX15	68.0	112S/110S	tyyppihyväksytty
215/70R15 C	6JX15	68.0	109S/107S	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1**Ohjaavat****Kyllä****Vetävät****Kyllä****Akseli 2****Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa**Nestetoim. alipaineteh.j****Lisätieto****ABS**