

Ajoneuvon tiedot

VKI-430 Pakettiauto Mercedes-Benz 313 cdi-9036-3.55t-kasten/355

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 10.6.2022 09:40

Rajoitukset ja huomautukset

Autoverovapaus

Muutoskielto

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 3500
Perusvero €/päivä	1,732
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,315
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	2,047
Vero yhteensä, €/vuosi	747,155
Vuosiseron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	VKI-430
Valmistenumero	WDB9036621R831244
Käyttöönottopäivä	12.8.2005
Ensirekisteröinti Suomeen	12.8.2005
Tyyppinimi	SPRINTER 903.6
Tyypikoodi	2243286302
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 3.1.2018
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	20
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³)	2140
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	95,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,045
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	76,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	19.11.2021
Seuraava katsastusaikaväli	19.11.2021-21.11.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	408574 km
Pvm	19.11.2021

Viat**Määräaikaikatsastus 19.11.2021 (hyväksytty)****Ajovalo**

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.1) Ajovaloumpio
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Samentunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 19.12.2021 mennessä,

Kori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.3) Ovi ja saranat
Sijainti	Oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 19.12.2021 mennessä, liukuovi, alareuna korjattava hitsaamalla

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 19.12.2021 mennessä,

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	25.8.2016
Katsastuspäätös	hyväksytty

Turvavarusteet

Etuturvatyyny **Penkkirivi 1, Vasen Asennettu valinnainen**
Koritiedot

Istumapaikkojen lkm **3**
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä **2**
Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) **5640**
Leveys (mm) **1930**
Leveys etuakselin kohdalla (mm) **1930**
Etuylyitys (mm) **940**
Takaylyitys (mm) **1150**
Omamassa (kg) **2090**
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) **3500**
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) **3500**
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) **6300**
Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg) **3500**
Perävaunumassa jarruin (kg) **2800**
Perävaunumassa jarruitta (kg) **750**
Massa (kg) **2240**
Akseli 1
Tekninen sallittu akselimassa (kg) **1600**
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **1600**
Akselivälit (mm) **3550**
Akseli 2
Tekninen sallittu akselimassa (kg) **2240**
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **2240**
Renkaat**Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/70R15C			112	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/70R15C			112	tyyppihyväksytty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat	Kyllä
-----------------	--------------

Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Nestetoim. alipaineteh.j

Lisätieto ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Erikoisehdot

Osa-alue Yleinen

Selite

Osa-alue Rakenne

Selite

Osa-alue Perustiedot

Selite

Osa-alue LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto LTJ-mallimerkintä

Selite

Osa-alue LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto LTJ-tyyppikoodi

Selite