

Ajoneuvon tiedot

UYI-129 Henkilöauto Volvo V40

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 10.1.2023 17:57

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	25.11.2022
Käyttövoima	Bensiini
Veron peruste	päästöt (g/km) 217
Perusvero €/päivä	0,965

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Vero yhteensä, €/päivä	0,965
Vero yhteensä, €/vuosi	352,225

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	UYI-129
Valmistenumero	YV1VW29693F963748
Käyttöönottopäivä	31.10.2002
Ensirekisteröinti Suomeen	31.10.2002
Tyypikoodi	5560292533
Tyypihyväksyntänumero	e4*98/14*0007*18
Variantti	VW29
Versio	VW2969
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	IF 21.3.2022
Vakuutustyyppi	Varastovakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	29
Todistuksen ilmoitusosan	

järjestysnumero 15

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³) 1940
Käyttövoima Bensiini
Suurin nettoteho (kW) 120,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg) 0,085

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm) 25.1.2022
Seuraava katsastusaikaväli 25.1.2022-25.1.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 298946 km
Pvm 25.1.2022

Viat

Määräaikaikatsastus 25.1.2022 (hyväksytty)

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti (4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti Takana
Vika Ei toimi
Vakavuus Korjauskehotus
Lisätieto Korjattava 25.2.2022 mennessä,

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde Ympäristöhaitat
Komponentti (8.4.1) Moottori
Sijainti Ei mitään
Vika Öljyvuoto
Vakavuus Korjauskehotus
Lisätieto Korjattava 25.2.2022 mennessä,

Turvavarusteet

Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Sivuturvatyyny Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Sivuturvatyyny Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Etuturvatyyny Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso 70/220/ETY - 2001/100A
Bensiini
Kulutus maantieajossa l/100km 6,4
Kulutus kaupunkiajossa l/100km 13,7

Yhdistetty kulutus l/100km	9,1
CO2 Yhdistetty g/km	217
CO g/km	1,37
NO _x g/km	0,09
HC/THC g/km	0,08

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	5
Korityyppi	Farmari (AC)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4520
Leveys (mm)	1720
Korkeus (mm)	1430
Takaylitys (mm)	1040
Omamassa (kg)	1410
Kattokuorma (kg)	100
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1800
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3200
Perävaunumassa jarruin (kg)	1400
Perävaunumassa jarruita (kg)	665
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	950
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	950
Akselivälit (mm)	2560
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	870
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	870

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa**Nestetoim. alipaineteh.j****Lisätieto****ABS + ALB****Erikoisehdot**

Osa-alue**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat****Erikoisehto****Renkaat****Selite**