

**YVT-378 Kuorma-auto MAN TGL 10.180 4X2 BL 4.6**

Valmistenumero	WMAN15ZZ8BY252782
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	3.10.2023–3.10.2024
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Muutoskielto

**Verotiedot**

**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	10 000

**Veron määrä**

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,600 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	219,00 €

**Ajoneuvoverot**

Ei avoimia ajoneuvoveroja

**Lisäverot**

Ei avoimia lisäveroja.

**Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.**

**Perustiedot**

Merkki	MAN
Kauppanimi	TGL 10.180 4X2 BL
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	YVT-378
Valmistenumero	WMAN15ZZ8BY252782
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	IF 1.10.2022
Käyttöönottopäivä	

	29.9.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	29.9.2010
Tyyppi	N15
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	21
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

## Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	4 580
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	132,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	150,00

## Katsastustiedot

### Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	3.10.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	3.10.2023
Seuraava katsastusaikaväli	3.10.2023–3.10.2024

### Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	433 708
Pvm	3.10.2023

## Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 3.10.2023 (hyväksytty)

### Suuntavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4) Suuntavalo
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 3.11.2023 mennessä,

### Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 3.11.2023 mennessä,

### Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2006/81G
---------------------------	-----------------------

### Dieselöljy

Savutus [m-1] (Joutokäynti %)	1,2000
-------------------------------	--------

### Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm	2

### Mitta- ja massatiedot

#### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	8 480
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	3 270
Kuormakorin pituus (mm)	6 660
Takakulma sivuttaissiirtymä (mm)	341
Etuylytys (mm)	1 290
Takaylytys (mm)	2 690
Kääntymistakaleveys (mm)	2 550
Kääntymistakaylytys (mm)	2 780

#### Massatiedot

Omamassa (kg)	6 670
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	10 000

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	4 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	4 000
Akselivälit (mm)	4 500

**Akseli 2**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	6 800
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	6 800

**Rengastiedot****Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/75R17.5	6.75		132	tyyppihyväksytty

**Akseli 2**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/75R17.5	6.75		128	tyyppihyväksytty

**Akselitiedot****Akseli 1**

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

**Akseli 2**

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei

Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115

## Lisälaitteet

Takalaitanostin