

MEZ-784 Henkilöauto Volkswagen CADDY 1.9

Valmistenumero	WV2ZZZ2KZAX092883
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	24.5.2023–24.5.2024
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Katsastuksen ajoaika 22.7.2024 loppuun

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Päästöt (g/km)	182

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,743 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,320 €
Veron määrä päivässä yhteensä	2,063 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	752,99 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.

Perustiedot

Merkki	Volkswagen
Kauppanimi	CADDY
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	MEZ-784
Valmistenumero	WV2ZZZ2KZAX092883
Käyttö	

	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 11.8.2023
Käyttöönottopäivä	30.3.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	30.3.2010
Tyyppi	2K
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	25
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	10
Valmistaja/maahantuoja	VOLKSWAGEN AG

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 896
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	77,00
Huippunopeus (km/h)	170
Melu ohiajossa (dB)	71,00
Melu paikoillaan (dB)	79,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	22.5.2024
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	24.5.2023
Seuraava katsastusaikaväli	24.5.2023–24.5.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	408 449
Pvm	22.5.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 22.5.2024 (hylätty)

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Ei mitään

Vika	Jarruvoimien ero liian suuri
Vakavuus	Hylätty

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Käyttölaitteen liikematka yli 3/4 kokonaisliikevarasta
Vakavuus	Korjauskehotus

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Tehoton
Vakavuus	Hylätty

Äänimerkinantolaite

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(7.7) Äänimerkinantolaite
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.5) Pesulaite
Sijainti	Edessä
Vika	Puhdistusteho riittämätön
Vakavuus	Korjauskehotus

Muutokatsastustiedot

Muutokatsastus

Muutokatsastettu	2.12.2015
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutokatsastus

Muutokatsastettu	7.4.2010
Katsastuspäätös	hyväksytty

Turvavarusteet

Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	E83RII-05
---------------------------	-----------

Dieselöljy

CO2 Yhdistetty (g/km)	182,00
CO (g/km)	0,04800
NOx (g/km)	0,23400
Hiukkaset (g/km)	0,00100

HC/THC+NO _x (g/km)	0,25300
-------------------------------	---------

Koritiedot

Korityyppi	Monikäyttöajoneuvo (AF)
Istumapaikkojen lkm	7

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 975
Leveys (mm)	1 794
Korkeus (mm)	1 834

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 830
Kattokuorma (kg)	100
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 370
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 370
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 800
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 430
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 200
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 200
Akselivälit (mm)	3 002

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 250

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/55R16	6JX16	50.0	94H	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/55R16	6JX16	50.0	94H	tyyppihyväksytty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Perustiedot	
Perustiedot	
Kori	
Kori	