

Ajoneuvon tiedot

RKI-703 Henkilöauto Volkswagen Golf

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 13.1.2023 15:37

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm 11.1.2023

Käyttövoima Bensiini

Veron peruste päästöt (g/km) 168

Perusvero €/päivä 0,655

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Vero yhteensä, €/päivä 0,655

Vero yhteensä, €/vuosi 239,075

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	RKI-703
Valmistenumero	WVWZZZ1JZ2W305286
Käyttöönottopäivä	19.10.2001
Ensirekisteröinti Suomeen	19.10.2001
Tyypikoodi	5267095545
Versio	5267095545
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 7.3.2022
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	26
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	11

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	1590
Käyttövoima	Bensiini
Suurin nettoteho (kW)	77,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,057
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	55,00

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	3.12.2021
Seuraava katsastusaikaväli	3.12.2021-5.12.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	153539 km
Pvm	3.12.2021

Viat**Määräaikaikatsastus 3.12.2021 (hyväksytty)****Rekisterikilven valo**

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.01.2022 mennessä.

Pakoputkisto

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Pakoputkiston liitos
Sijainti	Keskellä
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.01.2022 mennessä.

Turvavarusteet

Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	70/220/ETY - 1999/102B
Bensiini	
Kulutus maantieajossa l/100km	5,6
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	9,4
Yhdistetty kulutus l/100km	7
CO2 Yhdistetty g/km	168
CO g/km	0,504

NO_x g/km **0,047**

HC/THC g/km **0,083**

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm **5**
Korityyppi **Farmari (AC)**
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä **1**

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) **4400**
Leveys (mm) **1740**
Korkeus (mm) **1490**
Takaylitys (mm) **1020**
Omamassa (kg) **1352**
Kattokuorma (kg) **75**
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) **1840**
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) **1840**
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) **3040**
Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg) **1915**
Perävaunumassa jarruin (kg) **1200**
Perävaunumassa jarruita (kg) **600**
Akseli 1
Tekninen sallittu akselimassa (kg) **900**
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **900**
Akselivälit (mm) **2500**
Akseli 2
Tekninen sallittu akselimassa (kg) **1010**
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **1010**

Akselitiedot

Akseli 1
Ohjaavat **Kyllä**
Vetävät **Kyllä**
Paripyörillä varustetut **Ei**
Akseli 2
Ohjaavat **Ei**
Vetävät **Ei**
Paripyörillä varustetut **Ei**

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa **Nestetoim. alipaineteh.j**

Lisätieto

ABS

Erikoisehdot

Osa-alue

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat**

Erikoisehto

Renkaat

Selite