

CKB-710 Kuorma-auto Volvo FM 10.8

Valmistenumero	YV2X9J0A6GA783516
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	3.1.2024–3.1.2025
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Muutoskielto
	Kiinnitystieto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	18 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,500 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	547,50 €

Ajoneuvoverot**Erääntyvä ajoneuvovero**

Aika	12.9.2024–13.12.2024
Eräpäivä	24.10.2024
Puuttuva vero €	142,50
Korko €	0,00
Yhteensä €	142,50
Viite	01001123059494256011
Verovelvollinen	Nykyinen

Ajoneuvolla on erääntyviä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183
Nordea	FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos

ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volvo
Kauppanimi	FM
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	CKB-710
Valmistenumero	YV2X9J0A6GA783516
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Käyttöönottopäivä	27.11.2015
Ensirekisteröinti Suomeen	27.11.2015
Tyyppi	FM 42 R - D11
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	15
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7
Valmistaja/maahantuoja	Piako Oy Linnatie 10 76850 Naarajärvi

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	10 837
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	250,00
Huippunopeus (km/h)	90
Melu paikoillaan (dB)	89,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	3.1.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	3.1.2024
Seuraava katsastusaikaväli	3.1.2024–3.1.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	438 800
Pvm	3.1.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 3.1.2024 (hyväksytty)

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 3.2.2024 mennessä,

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Siv valo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 3.2.2024 mennessä,

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 595/2009 - 136/2014B (Euro VI)

Koritiedot

Korityyppi	BX Alusta-ohjaamo
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	10 610
Leveys (mm)	2 600
Korkeus (mm)	4 000
Etuylytys (mm)	1 365
Takaylytys (mm)	3 245

Massatiedot

Omamassa (kg)	10 800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	21 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 8 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 8 000

Akselivälit (mm) 6 000

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 13 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 11 500

Rengastiedot**Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5			156	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava Kyllä

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Akseli 2

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Kyllä

Paripyörillä varustettu Kyllä

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

Sähköohjatut paineilmajarrut

Jarrujärjestelmän lisätieto

Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Lämmityslaite