

FJX-818 Kuorma-auto Scania R 500 6X2 15.6**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YS2R6X200A2058713
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	13.4.2023–15.4.2024
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Ajoneuvovero erääntynyt
	Muutoshakemus
	Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	27 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,160 €
Vetolaitelisän määrä päivässä	1,620 €
Veron määrä päivässä yhteensä	3,780 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 379,70 €

Ajoneuvoverot**Erääntynyt ajoneuvovero**

Aika	9.3.2024–10.5.2024
Eräpäivä	19.4.2024
Puuttuva vero €	238,14
Korko €	14,33
Yhteensä €	252,47
Viite	01000997500284068014
Verovelvollinen	Viimeisin

Ajoneuvolla on erääntyneitä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank FI0780001770928183

Nordea FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	R 500 6X2
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	FJX-818
Valmistenumero	YS2R6X200A2058713
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjantähti 20.5.2020
Käyttöönottopäivä	18.11.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	18.11.2010
Tyyppi	LB6X2*4HNB
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	52
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	37

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	15 607
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	368,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	700,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	15.4.2024
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	13.4.2023
Seuraava katsastusaikaväli	13.4.2023–15.4.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 545 865
Pvm	15.4.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 15.4.2024 (hylätty)

Käyttäjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) 3. akselin jarru
Sijainti	3-akselilla
Vika	Jarruvoimien ero liian suuri
Vakavuus	Hylätty

Nopeudenrajoitin

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(7.10) Nopeudenrajoitin
Sijainti	Ei mitään
Vika	Tarkastustodistus puuttuu
Vakavuus	Hylätty

Asiapaperit

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Asiapaperit
Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarrulaskelma puutteellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Puuttuu

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama näkökentässä

Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Sivuvalo
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Äärivalo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Takavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Takavalo
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	3 kpl.. Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Etuvale

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvale
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Kaukovalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.12) Lisäkaukovalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 15.05.2024 mennessä.

Muutuskatsastustiedot**Muutuskatsastus**

Muutuskatsastettu	29.10.2018
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	3.11.2015
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Perävaunun vetoajoneuvo (BD)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	10 150
Leveys (mm)	2 550
Etuylytyys (mm)	1 455
Takaylytyys (mm)	2 650

Massatiedot

Omamassa (kg)	14 000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	4 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 350

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500

Rengastiedot**Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	

	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 68 000

Vetopituus (mm) 12 795

Oikaisupituus (mm) 9 733

Siltasääntöpituus (mm) 9 050

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg) 68 000

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm) 16 045

Oikaisupituus (mm) 9 733

KytKentälaite

VetokytKin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Etäisyys etuakselista 7 750

Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon Ei

D-arvo 190,00

S-arvo 1 000

DC-arvo 130,00

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

KytKentätiedot

KytKentätiedot