

Ajoneuvon tiedot

ABY-789 Kuorma-auto Volvo Fm d13

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 19.10.2022 08:51

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Lisävero vireillä

Muutoskielto

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	4.8.2022
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 26000
Perusvero €/päivä	0,000
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	2,080
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	2,080
Vero yhteensä, €/vuosi	759,200
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	ABY-789
Valmistenumero	YV2JS02C28A669078
Käyttöönottopäivä	5.6.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	5.6.2008
Tyyppinimi	FM62
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus

Todistuksen teknisenosan järjestysnumero 47

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero 33

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3) 12777
Käyttövoima Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW) 324,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg) 0,025
Polttoainesäiliön tilavuus (l) 490,00

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm) 21.7.2021

Seuraava katsastusaikaväli 21.7.2021-21.7.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 925952 km

Pvm 21.7.2021

Viat

Määräaikaikatsastus 21.7.2021 (hyväksytty)

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde Valaisimet ja sähkölaitteet

Komponentti (4.7) Rekisterikilven valo

Sijainti Ei mitään

Vika Ei toimi

Vakavuus Korjauskehotus

Lisätieto Korjattava 21.8.2021 mennessä

Muutokatsastustiedot

Muutokatsastettu (pvm) 28.6.2019

Katsastuspäätös hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 2

Korityyppi Umpikorinen (BB)

Kuormakorin tyyppi Umpikori eristetty

Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä 1

Sivusuojat	Sijainti	Tila
	Sivusuoja vasen	K
	Sivusuoja oikea	K
Alleajosuojat	Sijainti	Tila
	Edessä	K
	Takana	K

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	10040
Leveys (mm)	2600
Etulyitys (mm)	1360
Takaylyitys (mm)	2410
Omamassa (kg)	13050
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	4900
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11500
Akselivälit (mm)	1370
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7500

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22,5			156	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22,5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22,5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei

Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisätieto	EBS
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	184
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,0
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	184
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,0
Akseli 3	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	184
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,0

Lisälaitteet

Jäähdytyslaite
Takalaitanostin

Erikoisehdot

Osa-alue	Perustiedot
Erikoisehto	Vaihtoehtoinen rengaskoko akselilla (), jolloin akselimassa () kg.

Selite