

Pvm	299 245 6.4.2023
-----	---------------------

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 6.4.2023 (hylätty)

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.14) Jarrukilven kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Irti
Vakavuus	Korjauskehotus

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Korkeudensäätö ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.1) Lähivalon kuvio
Sijainti	Oikealla
Vika	Lähivalokuvio virheellinen
Vakavuus	Korjauskehotus

Takavallo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Takavallo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Valovoima virheellinen
Vakavuus	Korjauskehotus

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	

Vakavuus	Ei toimi Korjauskehotus
----------	----------------------------

Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalo ilmaisee vian
Vakavuus	Hylätty

Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	Ei mitään
Vika	Nastaero liian suuri
Vakavuus	Hylätty
