

**BXY-887 Kuorma-auto Mercedes-Benz 313 CDI-9036-3.55T-KASTEN /355 2.1****Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	WDB9036621R600240
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	22.6.2018–27.12.2018
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Ajoneuvovero erääntynyt
	Muutoshkielto
	Vakuutuksen maksamattomuustieto

**Verotiedot****Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	3 550

**Veron määrä**

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,216 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	78,84 €

**Ajoneuvoverot****Erääntynyt ajoneuvovero**

Aika	24.1.2019–4.2.2019
Eräpäivä	7.3.2019
Puuttuva vero €	10,00
Korko €	4,19
Yhteensä €	14,19
Viite	01000957197599024015
Verovelvollinen	Viimeisin

**Ajoneuvolla on erääntyneitä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.****Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero**

Danske Bank	FI0780001770928183
Nordea	FI7916603000116676

### Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

**Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.**

### Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	313 CDI-9036-3.55T-KASTEN/355
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	BXY-887
Valmistenumero	WDB9036621R600240
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 4.12.2009
Käyttöönottopäivä	22.12.2003
Ensirekisteröinti Suomeen	24.11.2009
Tuontimaa	Ruotsi
Tyyppi	SPRINTER 313 CDI
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	10
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5

### Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	2 140
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	95,00

### Katsastustiedot

#### Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	22.1.2018
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	22.1.2018

Seuraava katsastusaikaväli	22.6.2018–27.12.2018
----------------------------	----------------------

**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

Matkamittarilukema (km)	300 009
-------------------------	---------

Pvm	22.1.2018
-----	-----------

**Vikatiedot**

Määräaikaiskatsastus 22.1.2018 (hyväksytty)

**Tuulilasi ja puhdistuslaitteet**

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
-------------------	--------------------

Komponentti	(3.4) Pyyhkimet
-------------	-----------------

Sijainti	Vasemmalla edessä
----------	-------------------

Vika	Ei toimi
------	----------

Vakavuus	Korjauskehotus
----------	----------------

Lisätieto	Korjattava 21.2.2018 mennessä
-----------	-------------------------------

**Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot**

Päästötaso (päästöluokka)	88/77/ETY - 2001/27A
---------------------------	----------------------

**Koritiedot**

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
------------	------------------

Istumapaikkojen lkm	3
---------------------	---

**Mitta- ja massatiedot****Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	5 640
---------------------	-------

Leveys (mm)	1 930
-------------	-------

Korkeus (mm)	2 500
--------------	-------

**Massatiedot**

Omamassa (kg)	2 150
---------------	-------

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 550
---	-------

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 550
--	-------

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 600
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 600
---	-------

Akselivälit (mm)	3 550
------------------	-------

**Akseli 2**

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 2 240

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 2 240

**Rengastiedot****Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1****Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji**

225/70R15C

katsastuksessa merkitty

**Akseli 2****Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji**

225/70R15C

katsastuksessa merkitty

**Akselitiedot****Akseli 1**

Ohjaava Kyllä

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

**Akseli 2**

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Kyllä

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

**Jarrutiedot****Jarrutiedot**

Voimanvälitys-ja tehostamistapa

Nestetoim. alipaineteh.j

Jarrujärjestelmän lisätieto

Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä