

Ajoneuvon tiedot

FMX-857 Pakettiauto Opel Vivaro van

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 9.12.2021 12:29

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	12.10.2021
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2985
Perusvero €/päivä	1,392

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä	0,270
-------------------------	--------------

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vero yhteensä, €/päivä	1,662
------------------------	--------------

Vero yhteensä, €/vuosi	606,630
------------------------	----------------

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	FMX-857
Valmistenumero	WOLF7BJA67V641631
Käyttöönottopäivä	31.5.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	31.5.2007
Tyyppinimi	F7
Tyyppikoodi	4249081432
Käyttö	Yksityinen
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	28
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	18

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2460
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	107,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,058
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	13.11.2020
Seuraava katsastusaikaväli	13.11.2020-15.11.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	285873 km
Pvm	13.11.2020

Viat

Määräaikaikatsastus 13.11.2020 (hyväksytty)

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla ulompi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.12.2020 mennessä,

Voimansiirto

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.7) Vetonivelen suojakumi
Sijainti	Oikealla ulompi
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.12.2020 mennessä,

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4780
Leveys (mm)	1900
Korkeus (mm)	1960
Etuylytyks (mm)	830
Takaylytyks (mm)	850
Omamassa (kg)	1840
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2985

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2985
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4985
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1580
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1580
Akselivälit (mm)	3100
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1650
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1650

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS + ALB

Erikoisehdot

Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	Renkaat
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	

