

HTZ-628 Pakettiauto Opel COMBO VAN 1.6

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	W0L0XCF2543045050
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	28.8.2023–28.8.2024
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaikatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Bensiini
Kokonaismassa (kg)	1 945

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,862 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	314,63 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Opel
Kauppanimi	COMBO VAN
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	HTZ-628

Valmistenumero	W0L0XCF2543045050
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 9.1.2023
Käyttöönottopäivä	15.6.2004
Ensirekisteröinti Suomeen	15.6.2004
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	15

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 590
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	64,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	52,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	13.9.2024
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	28.8.2023
Seuraava katsastusaikaväli	28.8.2023–28.8.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	171 447
Pvm	13.9.2024

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 13.9.2024 (hylätty)

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1) Lähivalo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Polttimon kiinnitys virheellinen
Vakavuus	Korjauskehotus

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Vasemmalla takana

Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.6) Peruutusvalo
Sijainti	Takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot
Sijainti	Ei mitään
Vika	Testin suorittaminen ei onnistu autosta johtuvasta syystä
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Obd-pistoke kojelaudan sisällä. Mittausta ei voitu suorittaa.

Ohjausnivelet ja -tangot

Päätarkastuskohde	Ohjauslaitteet
Komponentti	(2.1.3) Raidetangon pää
Sijainti	Vasemmalla edessä ulompi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Ulkopää

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästoluokka)	70/220/ETY - 2001/100B
---------------------------	------------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 320
Leveys (mm)	1 680
Korkeus (mm)	1 800

Etulylitys (mm)	750
Takaylitys (mm)	860

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 280
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 945
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 945
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 775
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	450

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	835
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	835
Akselivälit (mm)	2 720

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 110
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 110

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Nestetoim. alipaineteh.j

Akseli 1

Seisontajarru Ei

Akseli 2

Seisontajarru Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Rakenne	
Yleinen	