

## Ajoneuvon tiedot

### NCL-901 Henkilöauto Opel Astra-g-caravan

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 25.11.2021 14:39

#### Verotiedot

Käyttövoima	<b>Bensiini</b>
Veron peruste	<b>kokonaismassa (kg) 1680</b>
Perusvero €/päivä	<b>0,742</b>
<b>Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.</b>	
Vero yhteensä, €/päivä	<b>0,742</b>
Vero yhteensä, €/vuosi	<b>270,830</b>
<b>Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.</b>	

#### Perustiedot

Ajoneuvon tila	<b>Rekisterissä</b>
Ajoneuvoluokka	<b>M1 / Henkilöauto</b>
Rekisteritunnus	<b>NCL-901</b>
Valmistenumero	<b>W0L0TGF35W2191339</b>
Käyttöönottopäivä	<b>24.6.1998</b>
Ensirekisteröinti Suomeen	<b>24.6.1998</b>
Tyypikoodi	<b>5249202502</b>
Tyyppihyväksyntänumero	<b>e1*97/27*0087*00</b>
Variantti	<b>ED11</b>
Versio	<b>2A04AG05FDF5</b>
Käyttö	<b>Yksityinen</b>
Vakuutus	<b>Turva 18.4.2019</b>
Vakuutustyyppi	<b>Liikennevakuutus</b>
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	<b>29</b>
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	<b>13</b>

#### Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	<b>1590</b>
Käyttövoima	<b>Bensiini</b>
Suurin nettoteho (kW)	<b>74,00</b>
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	<b>0,062</b>

**Katsastustiedot****Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	<b>13.4.2021</b>
Seuraava katsastusaikaväli	<b>13.4.2021-22.4.2022</b>

**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

Matkamittarilukema	<b>219213 km</b>
Pvm	<b>13.4.2021</b>

**Viat**

Määräaikaiskatsastus 13.4.2021 (hyväksytty)

**Jarruvalo**

Päätarkastuskohde	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>
Komponentti	<b>(4.3) Jarruvalo</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla ja oikealla</b>
Vika	<b>Palaa koko ajan</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>
Lisätieto	<b>Korjattava 13.5.2021 mennessä,</b>

**Voimansiirto**

Päätarkastuskohde	<b>Muut laitteet ja varusteet</b>
Komponentti	<b>(6.1.7) Vetonivelen suojakumi</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla edessä</b>
Vika	<b>Pykinyt</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>
Lisätieto	<b>Korjattava 13.5.2021 mennessä,</b>

**Peilit**

Päätarkastuskohde	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>
Komponentti	<b>(3.3) Ulkostaustapeili</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla</b>
Vika	<b>Vaurioitunut</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>
Lisätieto	<b>Korjattava 13.5.2021 mennessä,</b>

**Koritiedot**

Istumapaikkojen lkm	<b>5</b>
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	<b>1</b>

**Mitta- ja massatiedot**

Kokonaispituus (mm)	<b>4290</b>
Leveys (mm)	<b>1710</b>
Takaylitys (mm)	<b>880</b>
Omamassa (kg)	<b>1199</b>
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>1680</b>
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>1680</b>

Perävaunumassa jarruin (kg)	<b>1100</b>
Perävaunumassa jarruitta (kg)	<b>600</b>

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>835</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>835</b>
Akselivälit (mm)	<b>2610</b>

**Akseli 2**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>860</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>860</b>

**Akselitiedot****Akseli 1**

Ohjaavat	<b>Kyllä</b>
Vetävät	<b>Kyllä</b>
Paripyörillä varustetut	<b>Ei</b>

**Akseli 2**

Ohjaavat	<b>Ei</b>
Vetävät	<b>Ei</b>
Paripyörillä varustetut	<b>Ei</b>

**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	<b>Nestetoim. alipaineteh.j</b>
----------------------------------	---------------------------------

Lisätieto	<b>ABS</b>
-----------	------------

**Erikoisehdot**

Osa-alue	<b>LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat</b>
Erikoisehto	<b>LTJ-tyyppikoodi</b>
Selite	
Osa-alue	<b>Yleinen</b>
Selite	
Osa-alue	<b>Rakenne</b>
Selite	
Osa-alue	<b>LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat</b>
Erikoisehto	<b>LTJ-mallimerkintä</b>
Selite	