

## Huoltokirja

| Pvm        | Tehtävän kuvaus   | Kilometrit | Huollon tekijä           | Ulkoinen korjaamo | Tila   |
|------------|---|------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 13.07.2021 | moot.öljy+suod, polttoainesuod  | 896692     | KORJAAMO, OTP            | einari            | Valmis |
| 29.04.2021 | oik yläpallo.takapalat+oik taka jarrulevy   | 892451     | KORJAAMO, OTP            |                   | Valmis |
| 19.02.2021 | kallistuksenvakaaja vaihdelaatikonvaihto, kytkin,nelipiirivemttiili                                     | 886500     | Kärnä, Janne Veli Henrik | korjaamo/wetteri  | Valmis |
| 02.03.2020 | moottöjly+suod+ilmansuod+laatikkoöljly  | 866665     | KORJAAMO, OTP            |                   | Valmis |
| 07.11.2019 | vas. etu jarrulevy  | 1          | KORJAAMO, OTP            | einari+janne      | Valmis |
| 21.10.2019 | startti, polttoainesuodattimet ja ilmankuivain  | 852850     | KORJAAMO, OTP            | einari+janne      | Valmis |
| 25.06.2019 | moottöjly+suodattimet, latikko+perä tark. ilmansuod   | 840900     | KORJAAMO, OTP            | janne+mika        | Valmis |
| 25.04.2019 | pikea alapallonivel   | 2          | KORJAAMO, OTP            | janne+mikko       | Valmis |
| 07.09.2018 | öljynvaihto,peräöljly,vaihteistoöljly,ilmansuodatin, vetäväakseli vasen etumainen palje p-a suodattimet | 782614     |                          | janne,kari,pete   | Valmis |
| 07.05.2018 | ilmastointi huollettu kuivain sutrak ja öljyt vaihdettu 1 höyrystimen puhallin vasen eka, r134a 8000gr  | 762840     |                          | Petri             | Valmis |
| 19.04.2018 | abs venttiili vasen etu   | 760334     |                          | janne             | Valmis |