

Ajoneuvon tiedot

TGG-524 Kuorma-auto Volvo

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 28.4.2023 17:30

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa
 Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
 Määräaikaikatsastus suorittamatta/hyväksymättä
 Muutoskielto
 Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

| | |
|--|--------------------------|
| Ajoneuvon tila | Poistettu liikenteestä |
| Ajoneuvoluokka | N3 / Kuorma-auto |
| Ajoneuvoryhmä | Puoliperävaunun vetoauto |
| Rekisteritunnus | TGG-524 |
| Valmistenumero | YV2A4B5D8TA257217 |
| Käyttöönottopäivä | 1.7.1996 |
| Ensirekisteröinti Suomeen | 1.7.1996 |
| Tyypikoodi | 2560206101 |
| Käyttö | Yksityinen |
| Vakuutus | IF 6.5.2008 |
| Vakuutustyyppi | Liikennevakuutus |
| Todistuksen teknisenosan järjestysnumero | 24 |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero | 19 |

Moottorin tiedot

| | |
|---------------------------------|------------|
| Iskutilavuus (cm ³) | 16120 |
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Suurin nettoteho (kW) | 382,00 |
| Teho/omamassasuhde (kW/kg) | 0,035 |

Katsastustiedot

| | |
|---|-------------------|
| Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus | |
| Määräaikaikatsastettu (pvm) | 29.4.2015 |
| Seuraava katsastusaikaväli | 1.1.2016-1.7.2016 |
| Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matkamittarilukema | 777922 km |
| Pvm | 29.4.2015 |
| Viat | |
| Määräaikauskatsastus 29.4.2015 (hyväksytty) | |
| Rekisterikilpi | |
| Päätarkastuskohde | Ajoneuvon tunnistus |
| Komponentti | (0.1) Rekisterikilpi |
| Sijainti | Vasemmalla takana |
| Vika | Vaurioitunut |
| Vakavuus | Korjauskehotus |
| Lisätieto | Korjattava 29.5.2015 mennessä |
| Lähivalo | |
| Päätarkastuskohde | Valaisimet ja sähkölaitteet |
| Komponentti | (4.1.2) Lähivalon suuntaus |
| Sijainti | Edessä vas. ja oik. |
| Vika | Korkeudensäätö ei toimi |
| Vakavuus | Korjauskehotus |
| Lisätieto | Korjattava 29.5.2015 mennessä |
| Lisävalot | |
| Päätarkastuskohde | Valaisimet ja sähkölaitteet |
| Komponentti | (4.5) Takasumovalo |
| Sijainti | Vasemmalla takana |
| Vika | Ei toimi |
| Vakavuus | Korjauskehotus |
| Lisätieto | Korjattava 29.5.2015 mennessä |

Muutuskatsastustiedot

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Muutuskatsastettu (pvm) | 25.2.1999 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |
| Muutuskatsastettu (pvm) | 8.3.2006 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |
| Muutuskatsastettu (pvm) | 29.4.2015 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |

Koritiedot

| | |
|---|------------------------|
| Istumapaikkojen lkm | 3 |
| Kuormakorin tyyppi | Muu korirakenne |
| Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä | 2 |

Mitta- ja massatiedot

| | |
|----------------------------|-------------|
| Kokonaispituus (mm) | 7300 |
| Leveys (mm) | 2600 |
| Etulyitys (mm) | 1370 |

| | |
|---|--------------|
| Takaylitys (mm) | 750 |
| Omamassa (kg) | 11000 |
| Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 39000 |
| Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 34000 |
| Akseli 1 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 8000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Akselivälit (mm) | 3800 |
| Akseli 2 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 13000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 15000 |
| Akselivälit (mm) | 1370 |
| Akseli 3 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 13000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 15000 |

Akselitiedot

Akseli 1

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ohjaavat | Kyllä |
| Vetävät | Ei |
| Paripyörillä varustetut | Ei |
| Nostettavat | Ei |

Akseli 2

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ohjaavat | Ei |
| Vetävät | Kyllä |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |
| Nostettavat | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

Akseli 3

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ohjaavat | Ei |
| Vetävät | Kyllä |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |
| Nostettavat | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

Jarrutiedot

| | |
|---|------------------------|
| Voimanvälitys- ja tehostamistapa | Paineilmajarrut |
| Lisätieto | ABS + ALB |

Lisälaitteet

Kippi

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa **48000**
(kg)
Vetopituus (mm) **11680**
Oikaisupituus (mm) **8150**
Siltasääntöpituus
(mm) **8720**
Aisan säde (mm)
Suurin tekninen
sallittu hinattava
massa (kg)

KytKentälaite

Vetopöytä

Vain hinattavan
laitteen vetoon **Ei**
Etäisyys etuakselista **3450**
Ei sovi kiinteä aisaisen
perävaunun vetoon
D-arvo
S-arvo
U-arvo
DC-arvo

Erikoisehdot

| | |
|-------------|--|
| Osa-alue | LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat |
| Erikoisehto | LTJ-mallimerkintä |
| Selite | |
| Osa-alue | LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat |
| Erikoisehto | LTJ-tyyppikoodi |
| Selite | |
| Osa-alue | Rakenne |
| Selite | |
| Osa-alue | KytKentätiedot |
| Selite | |
| Osa-alue | Perustiedot |
| Selite | |
| Osa-alue | Yleinen |
| Selite | |
| Osa-alue | Vetopöytä |
| Selite | |