

Ajoneuvon tiedot

VGO-807 Pakettiauto Volkswagen Transporter

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.4.2022 12:31

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	1.11.2021
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2380
Perusvero €/päivä	1,050

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä	0,216
-------------------------	-------

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vero yhteensä, €/päivä	1,266
Vero yhteensä, €/vuosi	462,090

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	VGO-807
Valmistenumero	WV1ZZZ70ZTH237435
Käyttöönottopäivä	29.4.1996
Ensirekisteröinti Suomeen	29.4.1996
Tyypikoodi	4267015415
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 21.7.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan	

järjestysnumero	36
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	22

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	1890
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	50,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,030
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	80,00

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	22.1.2021
Seuraava katsastusaikaväli	22.1.2021-24.1.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	323229 km
Pvm	22.1.2021

Viat

Määräaikaikatsastus 22.1.2021 (hyväksytty)

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Edessä
Vika	Öljyvuooto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.2.2021 mennessä,

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4710
Leveys (mm)	1840
Etuylitys (mm)	890
Takaylitys (mm)	900
Omamassa (kg)	1650
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2380
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2380
Perävaunumassa jarruin (kg)	1620
Perävaunumassa jarruita (kg)	700
Akseli 1	

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1250
Akselivälit (mm)	2920
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1230
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1230

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
---	---------------------------------

Lisätieto	ALB
------------------	------------

Erikoisehdot

Osa-alue	Perustiedot
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	