

**ETR-887 Kuorma-auto Volkswagen LT46 2.5**

Valmistenumero	WV1ZZZ2DZ1X035362
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	15.1.2024–15.1.2025
1. omistaja	Silvennoinen, Ossi Tapio alkaen 19.2.2024
Verovelvollinen	Silvennoinen, Ossi Tapio
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa

**Verotiedot**

**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Verokausi	20.2.2024–19.2.2025
Verokauden maksuerävalinta	1
Verovelvollinen	Silvennoinen, Ossi Tapio
Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	4 600

**Veron määrä**

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,276 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	100,74 €

**Ajoneuvoverot****Erääntyvät ajoneuvoverot**

**Ajoneuvolla on erääntyviä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.**

**Lisäverot**

Ei avoimia lisäveroja.

**Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.**

**Perustiedot**

Merkki	Volkswagen
--------	------------

Kauppanimi	LT46
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	ETR-887
Valmistenumero	WV1ZZZ2DZ1X035362
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjantähti 12.2.2024 Silvennoinen, Ossi Tapio
Käyttöönottopäivä	18.7.2001
Ensirekisteröinti Suomeen	1.9.2021
Tuontimaa	Puola
Tyyppi	2DX0AZ
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	8
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6

## Omistajat ja haltijat

### Omistaja/omistajat

Alkaen	Omistaja/omistajat
19.2.2024	Silvennoinen, Ossi Tapio

## Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	2 461
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	80,00

## Katsastustiedot

### Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	15.1.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	15.1.2024
Katsastustoimipaikka	PRO katsastus Oy/Siilinjärvi
Seuraava katsastusaikaväli	15.1.2024–15.1.2025

### Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	165 550
Pvm	15.1.2024

## Katsastushistoria

Pvm	Katsastuslaji	Katsastuspäätös	Matkamittarilukema
15.1.2024	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	165 550 km
8.11.2022	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	159 543 km
27.10.2022	Määräaikaiskatsastus	hylätty	159 252 km
27.8.2021	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	155 715 km
27.8.2021	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	155 715 km
30.7.2021	Rekisteröintikatsastus	hylätty	155 280 km

## Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)

70/220/ETY - 1999/102A

## Koritiedot

Korityyppi

Umpikorinen (BB)

Istumapaikkojen lkm

3

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)

6 540

Leveys (mm)

1 990

Takaylitys (mm)

1 620

### Massatiedot

Omamassa (kg)

2 050

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)

4 600

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)

4 600

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)

6 600

Perävaunumassa jarruin (kg)

2 000

Perävaunumassa jarruitta (kg)

750

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

1 750

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)

1 750

Akselivälit (mm)	4 030
------------------	-------

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	3 200
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	3 200
---	-------

## Rengastiedot

### Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/70R15C				katsastuksessa merkitty

#### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/70R15C				katsastuksessa merkitty

## Akselitiedot

#### Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

#### Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

Nestetoim. alipaineteh.j

Jarrujärjestelmän lisätieto

Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

### Akseli 1

Seisontajarru

Ei

### Akseli 2

Seisontajarru

Kyllä