

**XNT-948 Henkilöauto Volkswagen, VW PHAETON 4.9****Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	WVWZZZ3DZ68003150
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	20.11.2020–22.11.2021
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaikatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto

**Verotiedot**

**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Päästöt (g/km)	308

**Veron määrä**

Perusveron määrä päivässä	1,486 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,650 €
Veron määrä päivässä yhteensä	3,136 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 144,64 €

**Ajoneuvoverot**

Ei avoimia ajoneuvoveroja

**Lisäverot**

Ei avoimia lisäveroja.

**Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.**

**Perustiedot**

Merkki	Volkswagen, VW
--------	----------------

Kauppanimi	PHAETON
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	XNT-948
Valmistenumero	WVWZZZ3DZ68003150
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 1.7.2022
Käyttöönottopäivä	1.12.2005
Ensirekisteröinti Suomeen	17.10.2016
Tuontimaa	Saksa
Tyyppi	3D
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	17
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	10
Tyyppihyväksyntänumero	e1*2001/116*0189*09
Variantti	AJS
Versio	AA6AA69F005S5NV

## Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	4 921
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	230,00
Melu ohiajossa (dB)	70,00
Melu paikoillaan (dB)	78,00

## Katsastustiedot

### Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	31.5.2024
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	20.11.2020
Seuraava katsastusaikaväli	20.11.2020–22.11.2021

### Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	295 798
Pvm	31.5.2024

## Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 31.5.2024 (hylätty)

### Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

### Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Ulommat.

### Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren pallonivel
Sijainti	Vasemmalla etummainen
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Tarkista myös muut alustan osat.

### Voimansiirto

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.7) Vetonivelen suojakumin kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla edessä ulompi
Vika	Irti
Vakavuus	Korjauskehotus

### Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus

### Peilit

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.3) Ulkostaustapeili
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Samentunut
Vakavuus	Korjauskehotus

### Turvavarusteet

Sivuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Asennettu valinnainen)
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Asennettu valinnainen)
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 2, Vasen (Asennettu valinnainen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 2, Vasen (Asennettu valinnainen)
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 2, Oikea (Asennettu valinnainen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 2, Oikea (Asennettu valinnainen)
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)

### Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 70/220/ETY - 2003/76A

### Dieselöljy

Kulutus maantieajossa (l/100km)	8,50
Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	16,50
Yhdistetty kulutus (l/100km)	11,40
CO2 Yhdistetty (g/km)	308,00
CO (g/km)	0,34700
NOx (g/km)	0,34200
Hiukkaset (g/km)	0,02800

### Koritiedot

Korityyppi Sedan (AA)

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 055
Leveys (mm)	1 903
Korkeus (mm)	1 450

### Massatiedot

Omamassa (kg)	2 475
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 990
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 990
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	5 490
Perävaunumassa jarruin (kg)	2 500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 630
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 630
Akselivälit (mm)	2 881

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 370
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 370

## Rengastiedot

### Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/50R18	7,5	40.0	101Y	tyyppihyväksytty
255/45R18	8.5	45	103Y	tyyppihyväksytty

#### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/50R18	7,5	40.0	101Y	tyyppihyväksytty
255/45R18	8.5	45	103Y	tyyppihyväksytty

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

### Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä